

24. maj 2011

Til Motorejere med motorer <500 kW

Initialer: jea
Dir. Tlf. : 6225 9445
Fax: 3955 7820
E-mail: jea@naturgas.dk

**Sikkerhedsteknisk overvågning på naturgasinstallationer,
vedr. Anker Engelunds Vej 1, 2800 Kongens Lyngby**

HMN Naturgas I/S
www.naturgas.dk

Gladsaxe Ringvej 11
DK-2860 Søborg
Tlf. +45 3954 7000

Vandlås på aftræk/skorsten

Med baggrund i Gasselskabernes kontrolprogram for eksisterende gasinstallationer, har vi på flere gasmotorinstallationer konstateret, at vandlåsen på kondensledningen fra aftræk/skorsten er tom.

Af Gasreglementets afsnit B-4 pkt. 5.6.2.2 fremgår det, at vandsøjlen i vandlåsen skal være så høj, at trykstød ved opstart og drift ikke tømmer vandlåsen.

Dette krav skal sikre at der ikke trænger forbrændingsprodukter ud i opstillingsrummet, som kan medføre et dårligt miljø i hele bygningen og under uheldige omstændigheder kulilteudslip.

Vi anmoder jer om at kontakte jeres servicefirma for at få kontrolleret om vandlåsen er høj nok til at sikre mod overtryk ved opstart og i drift.

Lovpligtig service

Samtidig har vi konstateret, at der på mange gasmotorinstallationer ikke blev udført den lovpligtige service. Vi gør hermed opmærksom på, at der i Gasreglementets afsnit B-4 er krav om et årligt eftersyn og at ejeren/brugeren er ansvarlig for dette.

For yderligere information kontakt undertegnede, tlf. 6225 9445 eller mail jea@naturgas.dk

Med venlig hilsen



Jørn E. Andersen
HMN Naturgas I/S